



## TABUĽKA POMERU KATALYZÁTORU (TVRDIDLA) DO POLYESTEROVÝCH TMELOV



### Mastice 2000, Blitz

Biely katalyzátor v tube

množstvo tmelu (g)	množstvo katalyzátoru vytlačeného z tuby	
	nad 15°C - 2%	5 - 15°C - 3%
	cm	cm
25	0.6	0.9
50	1.3	1.9
75	1.9	2.8
100	2.5	3.8
150	3.8	5.6
200	5.0	7.5



### Spezial TAK - farebný

Biely katalyzátor v tube

množstvo tmelu		množstvo katalyzátoru vytlačeného z tuby	
		nad 15°C - 2%	5 - 15°C - 3%
g	ml	cm	cm
25	42.5	0.6	0.9
50	85	1.3	1.9
75	127.5	1.9	2.8
100	170	2.5	3.8
150	255	3.8	5.6
200	340	5.0	7.5



### Spezial Tak - transparentný

Biely katalyzátor v tube

množstvo tmelu		množstvo katalyzátoru vytlačeného z tuby	
		nad 15°C - 2%	5 - 15°C - 3%
g	ml	cm	cm
25	27.5	0.6	0.9
50	55	1.3	1.9
75	82.5	1.9	2.8
100	110	2.5	3.8
150	165	3.8	5.6
200	220	5.0	7.5



### New Thassos, Astra 24K hustá

Transparentný katalyzátor v tube

množstvo tmelu - g	množstvo katalyzátoru vytlačeného z tuby	
	nad 15°C - 2%	5 - 15°C - 4%
	cm	cm
25	2.5	3.1
50	5.0	6.3
75	7.5	9.4
100	10.0	12.5
150	15.0	18.8
200	20.0	25.0



### Astra 24K tekutá

Transparentný katalyzátor vo fľaške

množstvo tmelu (g)	množstvo katalyzátrov v kvapkách	
	nad 15°C - 2%	5 - 15°C - 4%
	kvapiek	kvapiek
25	10	<b>pri tejto teplote a zvýšenej vlhkosti nedoporučujeme s daným výrobkom tmeliť</b>
50	20	
75	30	
100	40	
150	60	
200	80	



**UPOZORNENIE:** všetky tmely doporučujeme používať iba nad 15°C, vtedy totiž môžu dosahovať svoje požadované účinky. Pod 15°C nie je garancia, že tmel správne vytvrdne. Ďalej doporučujeme znížiť vlhkosť prostredia a lepeného miesta pred tmelením. Pri správnom používaní tužidiel by vám malo tužidlo zvýšiť. Pri použití pigmentov do polyesterových lepidiel doporučujeme použiť maximálne 1% pigmentu. V prípade väčšieho množstva pigmentovaného tmelu je lepšie si objednať tmel napigmentovaný už výrobcom.

